

1) Zeitkonstante im Spannungsverdoppler
geändert Kart 2 / Pegelkontrolle

C405 } 0,047 μ F 63V
C406 }

Polyester

~~*)~~ Dip beim Pegelvernehmen

< $\frac{2}{3}$ der Skala

2) ~~*)~~ Monostabiler MV

reagiert auf höhere Frequenz
mit Ziehen bei ca. 5 kHz

Umklappen wird bei 6,3 kHz

Synchronisation wird $k \approx 0,5$

Änderungsvorschlag

